

Atradne

Atskaite

Atrašanās vieta

Čkalova

733 Pārskats par māla meklēšanu Čkalova kolhoza teritorijā Krāslavas rajonā. A. N. Vasileva. 1957.

1.5km uz Z no Krāslavas

Krājumi (tūkst. m3)

kategorija

Iegulas raksturojums

		biezums		platība (m3)	piezīmes
		no	līdz vidēji		
Segkārtā					
Derīgais slānis					
Pagulu slānis					

Hidroģeoloģija:

Vidējais granulometriskais sastāvs

	P-804	P-805
>1,0	0,61	0,09
1,0-0,5	0,22	0,18
0,5-0,2	0,65	1,38
0,2-0,09	1,71	6,09
0,09-0,05	5,31	7,76
0,05-0,02	21,3	23,2
0,02-0,01	27,8	25
0,01-0,005	22,4	18,3
0,005-0,002	12,1	8,7
<0,002	7,9	9,3

Vidējais ķīmiskais sastāvs

	no	līdz	vidējais
kars. Zud.			
CO2			
SiO2			
Fe2O3			
TiO2			
Al2O3			
CaO			
MgO			
SO3			
Na2O			
K2O			

Vidējais minerālais sastāvs

Veiktās analīzes (skaits):		
granulometriskais sastāvs		2
keramiskās pārbaudes		1

Izmantošana